HÅNDTERING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Placér vægten på en plan overflade. En fast og hård overflade giver den bedste nøjagtighed.
- Kontrollér, at vægtindikatoren står på 0, før du vejer. Nulstil vægten på det rillede hiul.
- Stå så stille som muligt med fødderne lidt fra hinanden på vægten.
 (Se nedenfor)
- 4. Brug IKKE kemiske eller slibende rengøringsmidler. Rengør kun vægten med en let fugtig klud.
- 5. Undgå at ryste, tabe eller støde vægten.



SPECIFIKATIONER

Maksimal kapacitet 5 kg Visningsnøjagtighed 20 g

0-65kg (0-144lb)	±1,2 cifre
>65kg (144lb)	±2,0 cifre

Importeret og markedsføres udelukkende af:

Expert AS PO Box 43 N-1483 Hagan

Telefonnr. til kundeservice Norge: 815 48 100 Telefonnr. til kundeservise Finland: 020 7100 670 Telefonnr. til kundeservice i Danmark: +45 70 70 17 07

E-mail Norge: kundesenter@expert.no E-mail Finland: asiakaspalvelu@expert.fi E-mail Danmark: kundeservice@expert.dk

MECHANICAL PERSONAL SCALE

INSTRUCTION MANUAL



Model: NO605

HANDLING AND CARE

- Place the scale on a flat surface. A solid or hard surface is best for maximum accuracy.
- Check that the pointer is at the zero mark before weighing. Set scale to zero using the serrated wheel.
- Stand as still as possible with feet evenly spaced on the scale. (See diagrams below)
- Do NOT use chemical or abrasive cleaning agents. Clean the scale with a slightly damp cloth only.
- 5. Avoid shaking, dropping or shocking the scale.



SPECIFICATION

Maximum Capacity 5 kg Graduation 20 g

0-65kg (0-144lb)	±1.2 digits
>65kg (144lb)	±2.0 digits

Imported and Exclusively marketed by:

Expert AS PO Box 43 N-1483 Hagan

Customer helpline number Norge: 815 48 100 Customer helpline number Finland: 020 7100 670 Customer helpline number Danmark +45 70 70 17 07

Email Norge: kundesenter@expert.no Email Finland: asiakaspalvelu@expert.fi Email Danmark: kundeservice@expert.dk

MEKANISK PERSONVEKT

BRUKSANVISNING



Modell: NO605

•

BRUK OG VEDLIKEHOLD

- Plasser vekten på et flatt underlag. Vekten er mest nøyaktig på et solid eller hardt underlag.
- Kontroller at pekeren står på nullmerket før du veier noe. Sett vekten til null hjelp av tannhjulet.
- Stå så stille som mulig med føttene jevnt fordelt på vekten. (Se tegningene nedenfor)
- 4. IKKE bruk kjemiske/skurende rengjøringsmidler. Rengjør vekten med en lett fuktet klut.
- 5. Vekten skal ikke ristes, slippes eller slås.



SPESIFIKASJON

Maksimal kapasitet: 5 kg,

Trinn: 20 g

0-65 kg(0-144 pund)	±1,2 sifre
>65 kg (144 pund)	±2,0 sifre

Importert og utelukkende markedsført av:

Expert AS Postboks 43 NO-1483 Hagan

Nummer til kundeservice i Norge: 815 48 100 Nummer til kundeservice i Finland: 020 7100 670 Nummer til kundeservice i Danmark: +45 70 70 17 07

E-post Norge: kundesenter@expert.no E-post Finland: asiakaspalvelu@expert.fi E-post Danmark: kundeservice@expert.dk

MEKAANINEN HENKILÖVAAKA

KÄYTTÖOPAS



Malli: NO605

3

KÄSITTELY JA HUOLTO

- Aseta vaaka tasaiselle pinnalle. A Kiinteä tai kova pinta on paras maksimaalista tarkkuutta varten.
- Varmista, että osoitin on nolla-merkin kohdalla ennen punnitusta.
 Aseta vaaka nollaan hammastetulla kiekolla.
- Seiso vaa'alla mahdollisimman liikkumatta jalat tasaisesti erillään. (Katso alla olevat kaaviot)
- ÄLÄ käytä kemiallisia/hiovia puhdistusaineita. Pyyhi vaaka ainoastaan hieman kostutetulla liinalla.
- 5. Vältä vaa'an ravistamista tai pudottamista äläkä kohdista siihen iskuja.



TEKNISET TIEDOT

Maksimikapasiteetti 5 kg

Asteikko 20 g

0-65 kg (0-144 lb)	±1,2 numeroa
>65 kg (144 lb)	±2,0 numeroa

Tuonti ja markkinointi yksinoikeudella:

Expert AS PO Box 43 N-1483 Hagan

Asiakaspalvelunumero Norjassa: 815 48 100 Asiakaspalvelunumero Suomessa: 020 7100 670 Asiakaspalvelunumero Tanskassa: +45 70 70 17 07 Sähköposti Norjassa: kundesenter@expert.no Sähköposti Suomessa: asiakaspalvelu@expert.fi Sähköposti Tanskassa: kundeservice@expert.dk

MEKANISK PERSONVÆGT

BRUGSANVISNING



Model: NO605

5